Informe Inspección de Vehículo

N° Solicitud :	observacion final	Nota:
7521		6,9

vehiculo conforme

DATOS DEL VEHICULO

Marca :	**HONDA**	Combustible:	**GASOLINA**	Cilindrada:	**1.8**
Modelo :	**NEW HR V**	Traccion:	**AWD**	Kms:	**16758**
Año :	**2020**	Transmision:	**AUTOMáTICA**	Patente:	**LSDD-51**
Tipo :	**STATION**	P. circulacion:	**30-08-2022**	Rev. Tec.:	**01-04-2024**

RESUMEN DE NOTAS POR CATEGORIA(*):

CATEGORIA	NOTA	PONDERACION
CARROCERIA EXTERIOR	**6,8**	20 %
CARROCERIA INTERIOR	**7,0**	10 %
CHASSIS-INFERIOR	**7,0**	10 %
MOTOR	**6,2**	10 %
MOTOR EN FUNCIONAMIENTO	**7,0**	20 %
ELECTRICIDAD	**7,0**	10 %
PRUEBA EN RUTA	**7,0**	20 %
Nota inspector	**7.0**	40 %

RESULTADOS:

Nota inspector	**7.0**	40 %
Nota Sistema	**6.9**	60 %

RESULTADOS FINAL

Nota	**6.9**

CALIFICACION NOTA:

7,0-. Optimas condiciones
6,0-. Buenas condiciones
5,0-. Problemas reparables
4,0-. Malas condiciones
3,0-. Problemas mayores
2,0-. Problemas mayores
1,0-. Problemas mayores

BSP inspector inspecciona 95 items del vehiculo con personal mecanico automotriz calificado determinando su condición Mecánica, Eléctrica y Carrocería interior y exterior. Prueba electrónica se efectúa con Scanner especializado OBDII(On Board Diagnostic System II)de ultima generación. el análisis técnico de los puntos inspeccionados al vehículo, acorde a su relevancia, permite certificar su condicion real calificándolo con nota 1.0 a 7.0 El siguiente informe detalla la inspección al vehículo en la fecha indicada previamente, sin garantizar que sus resultado y concluciones pueden variar, producto del uso posterior a la fecha de la inspección y remate

1) Informacion del vehiculo :

Documentos:	
Padrón / Inscripción RNVM	✓
Rev. Técnica/ Homologación	✓
Análisis de Gases	✓
Seguro Obligatorio	✓
Permiso de Circulación	✓
Manual del Propietario	✓
Libro de Mantenciones	✓

Equipamiento Interior	
Aire Acondicionado	✓
Alarma	✓
Cierre Centralizado	✓
Vidrios Eléctricos	✓
Espejos Retrovisores Eléctricos	✓
Espejos Retrovisores Abatibles	✓
Tapiz de Cuero	✗
Velocidad de Crucero	✓
Bluetooth	✓
INMOVILIZADOR	✓

Equipamiento Exterior	
Llantas de Aleación	✓
Neblineros	✓
Sunroof	✗

Seguridad	
ABS	✓
Número de Airbags	**8**
Control de Tracción	✗
Control de Estabilidad	✓
Cámara de Retroceso	✓
Sensor de Estacionamiento	✓
Número Cinturones de seguridad	**5**
Sistema de Anclaje "ISO FIX"	✓

Accesorios	
Llave de Encendido	✓
Rueda de Repuesto	✓
Gata	✓
Llave de Rueda	✓
Herramientas	✓
Antena	✓
Sistema de Audio	✓

2) Inspección Carroceria:

Leyenda de Evaluacion: Conforme | No Conforme | Conforme con observacion

N°	Items Carroceria Exterior	
1	Pintura descolorida o dañada	
2	Rayaduras en la carrocería	Leve
3	Abolladuras en la carrocería	
4	Evidencia de algún daño mal reparado	
5	Separaciones irregulares entre partes de la carrocería	
6	Partes de la carrocería de diferente color	
7	Puntos con óxido	
8	Óxido generalizado	
9	Parabrisas o algún vidrio quebrado/trizado	
10	Plumillas limpiaparabrisas dañadas	
11	Llantas dañadas	
12	Tapas de rueda faltantes o dañadas	
13	Tuercas de rueda faltantes	
14	Neumáticos de diferentes medidas o marca	
15	Neumáticos con poca vida útil (menos de 20.000 Kms.)	
16	Neumáticos con desgaste disparejo en su banda de rodado	

N°	Items Carroceria Interior	
17	Goma del pedal de freno con desgaste excesivo	
18	Mantenciones irregulares o no realizadas	
19	Kilometraje de cambios de aceite o fluídos expirados	
20	Sospecha de kilometraje adulterado	
21	Asiento dañados, no funcionan sus ajustes	
22	Tapiz manchado	
23	Tapiz roto	
24	Tablero dañado	
25	Luces operativas	
26	Accesorios que no funcionan (limpia parabrisas, señalizadores, radio, espejos eléctricos, asientos eléctricos)	
27	Ventilador de aire hace ruido	
28	Ventilador de aire funciona en todas las velocidades	
29	Aire acondicionado operativo	
30	Vidrios eléctricos operativos	
31	Puertas abren y cierran correctamente	
32	Sunroof operativo	No Aplica
33	Existe evidencia de ingreso de agua o humedad bajo las alfombras	
34	Existe óxido o humedad en el piso de la maleta	
35	Cuenta Elementos de seguridad	
36	Vidrios y/o parabrisas original	
37	Se Evidencia o Sospecha que el panel trasero esta cambiado	
38	Cordones de soldaduras brillantes (evidencia de reparacion)	

3) Inspección Chassis-Motor:

Leyenda de Evaluacion: Conforme | No Conforme | Conforme con observacion

N°	Items Chassis / inferior:	
39	Algún tapabarro interior perdido o dañado	✓
40	Al hacer rebotar los amortiguadores el vehiculo sigue moviéndose más de dos veces	✓
41	Rastros de fugas de aceite y/o humedad en los amortiguadores.	✓
42	Oxido en algunas de las partes inferiores del vehículo	✓
43	Fuga de algún liquido bajo el motor	✓
44	Evidencia o Rastros de Fuga de aceite en la transmisión o diferencial	✓
45	Se evidencia alguna pieza doblada o piso de maleta dañado	✓
46	Puntas de chassis arrugadas (evidencia de cambio frontal)	✓
47	Alguna marca brillante en los cordones de soldaduras (evidencia de reparacion)	✓
48	Fuga de líquido en los calipers o tambores de frenos	✓
49	Pastillas de freno para mas de 3.000 kilómetros aprox.	✓
50	Fuga o Sudoracion en la parte superior del motor	✓
51	Línea de escape o silenciador roto o en mal estado golpeado	✓
52	Convertidor catalítico golpeado o dañado	✓

N°	Items Motor :	
53	Mangueras rígidas o quebradizas al tacto	✓
54	Mangueras sin sus abrazaderas	✓
55	Niveles de fluídos bajo los mínimos (Dirección, frenos, refrigerante, motor)	✗
56	Bornes de batería sulfatados (especie de sarro o sedimento)	✓
57	Se evidencia que la batería tiene más de 4 años de antigüedad	✓
58	Resequedad o grietas en las correas	✓
59	Filtración bajo el depósito de frenos	✓
60	Fuga de líquido bajo el depósito de la bomba dirección hidráulica	✓
61	Filtro de aire sucio	✗
62	Sospecha de desgaste en el conjunto de distribucion	✓
63	Se evidencia que el aceite del motor esta en mal estado	✓
64	Emulsión o gotas de agua en el tapón del aceite del motor	✓
65	Evidencia cambios en los componentes de fabrica del motor	✓

N°	Items Motor en funcionamiento:	
66	Ruidos extraños al encender el motor	✓
67	Motor alcanza y mantiene sus RPM de relentí en caliente	✓
68	Humo visible por el escape al encender el vehículo	✓
69	Humo visible por el escape al acelerar el vehículo	✓
70	Ruido de fricción o golpeteo en la dirección al girar en círculo.	✓
71	Transmisión Automática: Produce golpes y ruido al poner en "D", "P" o "R"	✓
72	Transmisión Mecánica: Embrague se siente duro o áspero en su recorrido o hay zumbido del rodamiento de empuje	No Aplica

4) Inspeccion Instrumental y prueba en ruta:

Leyenda de Evaluacion: Conforme | No Conforme | Conforme con observacion

N°	Items Electricidad	
73	Luces de advertencia encienden con la llave en "ON"	✓
74	Luces de advertencia se mantienen encendidas al encender el motor	✓
75	Luz de airbag se mantiene encendida o parpadea al encender motor	✓
76	Scanner detecta códigos históricos	✓
77	Scanner detecta códigos de fallas pendientes	✓
78	Scanner detecta códigos de fallas en sistema de control de emisiones	✓
79	Scanner detecta códigos en los parametros de SRS / ABS / AT	✓

N°	Items Pruebas en ruta	
80	Zapateo al soltar el embregue o tirones de la transmisión A/T	✓
81	Ruido de fricción o golpeteo al girar en círculo	✓
82	Pedal de freno suave o esponjoso al frenar bruscamente	✓
83	Cambio en el comportamiento del pedal de freno, suave al principio rígido después	✓
84	Vehículo se carga a un lado al frenar	✓
85	Vehículo tiembla al frenar	✓
86	Vehículo sigue rebotando al pasar por un hoyo o lomo de toro	✓
87	Ruidos o golpes en el sistema de amortiguación	✓
88	Vibraciones del volante al conducir	✓
89	Vehículo mantiene la dirección al conducir en recta	✓
90	Se siente excesivo ruido de viento	✓
91	Transmisión pasa correctamente los cambios	✓
92	El vehículo acelera a tirones	✓
93	Embrague patina al acelerar el vehículo	✓
94	Ruidos o golpes del motor a acelerar el vehículo	✓
95	Vehículo se siente sin fuerza	✓

Fotografias Vehiculo

PADRON

KILOMETRAJE 16758

RADIO Y PALANCA DE TRANSMISION AUTOMATICA

VARILLA DE ACEITE MOTOR

NEBLINERO IZQ PANTALLA TRIZADA

NO HAY CODIGOS DE ERROR SISTEMA DE AIRBAG Y FRENOS

ESCANER NO ARROJO NINGUN CODIGO DE ERROR EN MOTOR Y EMISIONES

GOMA DE BORDE PUERTA TRASERA IZQ SUELTA POR LOS BROCHES ROTOS

COMPUERTA TRASERA RAYA LEVE

RAYA LEVE PARACHOQUES DELANTERO LADO DERECHO

CAMARA DE RETROCESO

FILTRO DE AIRE MUY SUCIO AMERITA CAMBIO URGENTE

NEUMATICOS MICHELIN, PRIMACY 3,PARTE INTERNA 215/55R17

SERIAL

LATERAL DELANTERO DERECHO

MOTOR

RUEDA DE REPUESTO

FRONTAL

LATERAL TRASERO IZQ

LATERAL DELANTERO IZQ

LATERAL TRASERO DERECHO

Inicio Comentarios por categoria

1-.Observaciones Carrocería exterior :

SE OBSERVO RAYAS EN ALGUNAS PIEZAS DE LA CARROCERÍA EXTERNA , LOS 4 NEUMÁTICOS SON DE LA MISMA MARCA, MODELO Y MEDIDAS.., , ,

2-.Observaciones Carrocería interior:

TODOS LOS VIDRIOS SON ORIGINALES. , EL SISTEMA ELÉCTRICO ESTA FUNCIONANDO EN SUS PARÁMETROS NORMALES. , EL AIRE ACONDICIONADO ESTA FUNCIONANDO EN SUS PARÁMETROS NORMALES. , TODAS LAS PUERTAS , CAPOT Y COMPUERTA ABRE Y CIERRA BIEN., A NIVEL DE COMPACTO ESTA TODO ORIGINAL.

3-.Observaciones Chassis-Motor:

No existen comentarios

4-.Observaciones Motor:

SE OBSERVO QUE EL DEPOSITO DEL REFRIGERANTE ESTA BAJO DE NIVEL .. SE RECOMIENDA AÑADIR HASTA EL NIVEL OPTIMO., EL FILTRO DE AIRE ESTA MUY SUCIO SE RECOMIENDA CAMBIAR LO ANTES POSIBLE. , , ,

4-.Observaciones Motor en funcionamiento:

LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ESTA REALIZANDO SUS CAMBIOS ADECUADOS.., , , ,

4-.Observaciones Electricidad:

EL ESCANER NO ARROJO NINGÚN CÓDIGO DE ERROR EN SISTEMA DE MOTOR, EMISIONES, AIRBAG Y FRENOS. , , , ,

4-.Observaciones Prueba en Ruta:

No existen comentarios

4-.Observaciones Inspector:

El auto está en buenas condiciones generales.
Se realizo prueba de ruta encontrando que el sistema de amortiguacion y frenos están operando en sus parámetros normales. El motor tiene potencia y está operando en sus parámetros normales y la transmisión esta realizando sus cambios adecuados. Se recomienda cambiar el aceite de motor y filtro .. además cambiar lo antes posible el filtro de aire.
El escaner no arrojo ningún código de error en sistema de motor, emisiones, airbag y frenos todo está operando en sus parámetros normales..
Se observo como seguridad tiene la patente grabada en vidrios, retrovisores, llantas y emblemas .